

番号	学校名	個所番号	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	点検日	事業主体	対策年度
1	我孫子第一小学校	1	栄 踏切近く	歩道が狭い。線路手前の細い道は自転車や自動車が急に来ることがあり危ない。線路の先(栄1番)は盛土工事をしており、児童の登下校に関係がある時には学校にも連絡をいただいている。	自転車・自動車への注意喚起 (令和3年度①道路課にて路面標示②柏土木事務所に歩道に「止まれマーク」の表示対応済み)			令和3年度
2	我孫子第一小学校	2	我孫子動物病院(栄19-6)から入った道路付近	住宅街だが人気は少ない。暗い。	パトロールの強化 (令和3年度市民安全課(地域の方のパトロールの強化)にて 対応済み)			令和3年度
3	我孫子第一小学校	3	鈴木屋本店前交差点	6号方面から356号に来て左折する自動車がスピードを落とさずに横断歩道へ侵入する時が危ない。R2に議員、市役所、学校、PTAで現場検証し、「横断者あり注意」の看板を立てていただいたが、依然として危ない。	左折車への注意喚起 (H26年度柏土木事務所に外側線を広げて路面標示・ゼブラゾーン等の塗り直し、令和3年度警察にて横断歩道3箇所の塗りなおし対応済み)			令和3年度
4	我孫子第一小学校	4	ローソン前交差点	学校側から左折する自動車と栄側から右折する自動車の優先順位がいまいで危ない。左折車が待つことが多い。	左折車優先で良いか (令和3年度警察にて対応検討中)			令和3年度
5	我孫子第一小学校	5	正門から左に出た坂道	坂を速度を下げずに通る自動車・自転車が危ない。道幅が狭い。	自転車・自動車への注意喚起 (令和3年度道路課にて路面標示対応済み)			令和3年度
6	我孫子第一小学校	6	正門内道路(フラワロード)	一般道とつながっており、一般車両が迷い込むことがある。宅急便等の車が止まることもある。	学校地内であること、児童注意の表示(看板) (令和3年度学校から「保護者・児童への注意喚起」実施対応済み)			令和3年度
7	我孫子第一小学校	7	南門～若松方面へ向かう坂道	数年前に歩道線を引いて交差点手前にポールを立てていただいたが、車の往来が多くスピードも出ていて危ない。	自動車への注意喚起(令和3年度道路課にて路面標示対応済み)			令和3年度
8	我孫子第一小学校	8	手賀沼公園・久寺家線	①手賀沼公園・久寺家線が令和4年4月25日に開通すると、車が公園坂通りを我孫子駅から手賀沼公園側へ向かっても接続箇所まで右折ができなくなるため、西周うなぎ店の所で左折する車が多くなることが考えられます。 ②新設の角松本店前の交差点で、子供たちが信号待ちをする際の安全対策を講じてほしい。	①手賀沼公園・久寺家線に合流する手前に一時停止規制。 ②角松本店前の交差点の人だまり4か所に金属製の車止めの設置。	R4.6.29	①警察 ②道路課	①R5.9.11完了 ②R4.8.24完了

【合同点検参加者】

( 柏土木事務所 ・ 警察 ・ 道路課 )

番号	学校名	個所番号	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	点検日	事業主体	対策年度
9	我孫子第二小学校	1	我孫子市近隣センター周辺 我孫子市東我孫子1丁目41-33	街灯が少なく夕方でも暗い、人通りも少ない	定期的な樹木剪定(令和4年5月12日市民協働推進課に依頼済み。)		市民協働推進課	随時
10	我孫子第二小学校	2	我孫子市下ヶ戸422付近のスクールゾーン	スクールゾーンの時間帯でも車両が通行したり、速度を出して通行している車両がある。	令和3年度警察に定期的なパトロールを依頼済み			令和3年度

【合同点検参加者】

( )

番号	学校名	箇所番号	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	点検日	事業主体	対策年度
11	我孫子第三小学校	1	柴崎国道6号につながる道と三小川に向かう道の交差点付近	信号待ちの車の間をすり抜けて横断しなければならない。反対車線は車のスピードを出して走行しており危険。	押しボタン式信号の設置(令和3年度警察にて交通量を調べたうえで信号の設置不可と判断)		警察	令和3年度
12	我孫子第三小学校	2	あびバス三小前バス停付近 大串小児科付近	車の通りが多く危険。注意喚起が必要。	①あびバス三小前バス停付近→「学童横断注意」の標識が学校敷地内の樹木に隠れて見えないため、樹木の選定 ②大串小児科付近→路面標示「学童注意」	R4.7.5	①教育総務部総務課 ②道路課	①令和4年7月25日剪定完了 ②R4.11.30完了 追加分4.8.24完了
13	我孫子第三小学校	3	柴崎台3丁目9・10付近	車の通りが多く危険。注意喚起が必要。	路面標示「学童注意」2箇所	R4.7.5	道路課	R4.8.8完了
14	我孫子第三小学校	4	第三小学校前信号	太陽の位置によって信号の色が全く分からない。	信号のLED化		我孫子警察	R4年6月LED信号設置完了。

【合同点検参加者】

( 警察 ・ 道路課 ・ )

番号	学校名	箇所番号	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	点検日	事業主体	対策年度
15	我孫子第四小学校	1	台田1丁目グランレジデンス前 跨線橋階段の横断歩道	スペースが狭く子供達が集まり広がってしまい白線ぎりぎりまで待機している。カーブで見通しが悪い。スピードを出している車が多い。	①横断歩道の両端中央に車止め設置 ②線路側歩道にガードパイプ設置	R4.6.29	柏土木事務所	令和4年8月5日完了
16	我孫子第四小学校	2	台田1丁目1番 工場前～跨線橋までの歩道	歩道が狭く、雨の日に傘をさすと1列でもかさが道路に出てしまう。前から一般の歩行者が来るとすれ違うことができない。	歩道の拡張	R4.6.29	柏土木事務所	

【合同点検参加者】

( )

番号	学校名	箇所番号	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	点検日	事業主体	対策年度
17	湖北小学校	1	観音寺墓地近くの交差点 我孫子市日秀94付近	道路が曲がっていて、見通しが悪いにも関わらず、車の往来が多い。	①観音寺墓地前にラバーボール設置。 ②登下校時の見守り実施 ③交差点の横断方法の指導 ④学校ホームページでの注意喚起	R4.6.29	①道路課 ②警察 ③④学校	①R4.8.24完了 ②随時 ③④随時

【合同点検参加者】

( 警察 ・ 道路課 ・ )

番号	学校名	箇所番号	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	点検日	事業主体	対策年度
18	湖北台西小学校	1	湖北台8-17 湖北台分館前通り	道路の幅が狭く、片側にガードレールが設置されていない。通る車のスピードも速く、危険である。	横断歩道の設置	R4.6.29	警察	横断歩道の設置は不可能だが、令和8年3月現在湖北台交番により登下校時間帯の見守り活動を継続実施中。
19	湖北台西小学校	2	タイヤ門付近交差点	児童が多く通り、車の通りも多い	停止線、止まれの表示の塗り直し		警察	令和5年1月完了
20	湖北台西小学校	3	スクランブル交差点から体育館側の道路	道路標識が色あせている	塗り直し、または交換		警察	令和5年1月完了
21	湖北台西小学校	4	プール側交差点	止まれ、スクールゾーンの道路標識や道路標識が色あせている	塗り直し、または交換		警察	令和5年1月完了

【合同点検参加者】

( 警察 )

番号	学校名	個所番号	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	点検日	事業主体	対策年度
22	高野山小学校	1	高野山小学校北側 新設される駐車場	現在、道路と駐車場の斜面がロープで区切られていますが、児童がのぞき込んだり、足をすべらしたりすると危険な状態。	狭い道路のため、ガードレールの設置はより危険度が増す可能性があるため設置しない。			

【合同点検参加者】

( . . . . . )

番号	学校名	個所番号	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	点検日	事業主体	対策年度
23	根戸小学校	1	ベルク(つくし野4-1-2)	車が3方向から駐車場に出入りするため危険。 登下校する児童が多い。	駐車場出入口の警備の継続。	R4.7.5	学校	R4.7.5
24	根戸小学校	2	我孫子根戸673-7 Y字路	道がせまく交差している。	①スクールゾーン取締強化 ②PTAによる見守りの強化	R4.7.5	①警察 ②学校	随時

【合同点検参加者】

( 警察 ・ 道路課 ・ ベルク . . . . . )

番号	学校名	個所番号	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	点検日	事業主体	対策年度
25	新木小学校	1	国道356号 新木3056-5付近から 新木3073-6付近の歩道	歩道の幅が狭い ガードレールはない 車の通行量が多い	①減速ドット、歩行者注意の区画線設置。 一用地貫取について地元の協力が得られるようであれば、歩道拡幅等を検討 ②対策検討中	R4.6.29	①柏土木事務所 ②警察	①R4.8.9完了 ②歩道拡幅をしないため 対策なし
26	新木小学校	2	新木野3丁目4-2付近から 新木野3丁目47-1付近まで	6m幅の狭い道路 車道と歩道の区別がない	「学童注意」路面標示2か所	R4.6.29	道路課	R4.8.8.完了

【合同点検参加者】

( 柏土木事務所 ・ 警察 ・ 道路課 . . . . . )

番号	学校名	個所番号	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	点検日	事業主体	対策年度
27	並木小学校	1	国道6号線下り方面から並木方面におりる側道	道が細い割に交通量が多く、見通しが悪い。	安全管理員や見守り隊の定期的な見守り		学校	随時
28	並木小学校	2	並木6丁目線路沿いの丁字路(並木6-1-41付近)	道が細い割に交通量が多く、見通しが悪い。	①路面標示「とまれ」塗りなおし ②見守り活動の継続		①警察 ②学校	①令和5年1月完了 ②随時

【合同点検参加者】

( . . . . . )

	危険箇所	対策完了箇所
我孫子第一小学校	8	8
我孫子第二小学校	2	2
我孫子第三小学校	4	4
我孫子第四小学校	2	1
湖北小学校	1	1
湖北台西小学校	4	4
高野山小学校	1	1
根戸小学校	2	2
新木小学校	2	2
並木小学校	2	2
合計	28	27