

我孫子市内公共施設放射線量測定結果 平成24年12月分

【単位】 μ Sv/h
【測定機器】クリアパルス株式会社 A2700

| 区分 | 番号 | 施設名 | 測定日 | 1m | 50cm | 5cm | 測定場所 | 地面の状態 |
|-------|----|--------------|------------|------|------|------|-------|--------|
| 小学校 | 1 | 第一小学校 | 2012/12/12 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | グラウンド | 土 |
| | 2 | 第二小学校 | 2012/12/13 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | グラウンド | 土 |
| | 3 | 第三小学校 | 2012/12/10 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | グラウンド | 土 |
| | 4 | 第四小学校 | 2012/12/14 | 0.05 | 0.05 | 0.10 | グラウンド | 土 |
| | 5 | 湖北小学校 | 2012/12/11 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | グラウンド | 土 |
| | 6 | 布佐小学校 | 2012/12/11 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | グラウンド | 土 |
| | 7 | 湖北台西小学校 | 2012/12/10 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | グラウンド | 土 |
| | 8 | 高野山小学校 | 2012/12/14 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | グラウンド | 土 |
| | 9 | 根戸小学校 | 2012/12/14 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | グラウンド | 土 |
| | 10 | 湖北台東小学校 | 2012/12/12 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | グラウンド | 土 |
| | 11 | 新木小学校 | 2012/12/11 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | グラウンド | 土 |
| | 12 | 並木小学校 | 2012/12/13 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | グラウンド | 土 |
| | 13 | 布佐南小 | 2012/12/13 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | グラウンド | 土 |
| 中学校 | 1 | 我孫子中学校 | 2012/12/11 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | グラウンド | 土 |
| | 2 | 湖北中学校 | 2012/12/10 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | グラウンド | 土 |
| | 3 | 布佐中学校 | 2012/12/14 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | グラウンド | 土 |
| | 4 | 湖北台中学校 | 2012/12/11 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | グラウンド | 土 |
| | 5 | 久寺家中学校 | 2012/12/11 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | グラウンド | 土 |
| | 6 | 白山中学校 | 2012/12/14 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | グラウンド | 土 |
| 学童保育室 | 1 | 一小学童保育室 | 2012/12/14 | - | 0.08 | - | 室内 | |
| | 2 | 四小学童保育室第一 | 2012/12/12 | - | 0.07 | - | 室内 | |
| | 3 | 四小学童保育室第二 | 2012/12/12 | - | 0.07 | - | 室内 | |
| | 4 | 根戸小学童保育室第一 | 2012/12/10 | - | 0.07 | - | 室内 | |
| | 5 | 根戸小学童保育室第二 | 2012/12/10 | - | 0.08 | - | 室内 | |
| | 6 | 根戸小学童保育室第三 | 2012/12/13 | - | 0.08 | - | 室内 | |
| | 7 | 並木小学童保育室 | 2012/12/13 | - | 0.08 | - | 室内 | |
| | 8 | 二小学童保育室 | 2012/12/12 | - | 0.08 | - | 室内 | |
| | 9 | 三小学童保育室 | 2012/12/11 | - | 0.07 | - | 室内 | |
| | 10 | 高野山学童保育室第一 | 2012/12/11 | - | 0.06 | - | 室内 | |
| | 11 | 高野山学童保育室第二 | 2012/12/11 | - | 0.07 | - | 室内 | |
| | 12 | 湖北台西小学童保育室 | 2012/12/13 | - | 0.07 | - | 室内 | |
| | 13 | 湖北台東小学童保育室 | 2012/12/13 | - | 0.07 | - | 室内 | |
| | 14 | 湖北小学童保育室 | 2012/12/12 | - | 0.08 | - | 室内 | |
| | 15 | 新木小学童保育室 | 2012/12/14 | - | 0.07 | - | 室内 | |
| | 16 | 布佐小学童保育室 | 2012/12/14 | - | 0.07 | - | 室内 | |
| | 17 | 布佐南小学童保育室 | 2012/12/14 | - | 0.07 | - | 室内 | |
| | 18 | 一小あびっ子クラブ | 2012/12/14 | - | 0.08 | - | 室内 | |
| | 19 | 根戸小あびっ子クラブ | 2012/12/11 | - | 0.08 | - | 室内 | |
| | 20 | 三小あびっ子クラブ | 2012/12/11 | - | 0.09 | - | 室内 | |
| | 21 | 湖北台西小あびっ子クラブ | 2012/12/13 | - | 0.08 | - | 室内 | |
| | 22 | 根戸小学童保育室 | 2012/12/11 | 0.22 | 0.26 | 0.30 | 敷地中央 | アスファルト |
| | 23 | 高野山小学童保育室 | 2012/12/11 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 敷地中央 | 土 |
| | 24 | 三小学童保育室 | 2012/12/11 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 入口中央 | タイルレンガ |

【単位】 μ Sv/h
【測定機器】クリアパルス株式会社 A2700

| 区分 | 番号 | 施設名 | 測定日 | 1m | 50cm | 5cm | 測定場所 | 地面の状態 |
|-----------|----|-----------------|-----------|------|------|------|------|-------------|
| 市立保育園等 | 1 | 根戸保育園 | 2012/12/5 | 0.09 | 0.11 | 0.12 | 園庭 | 土 |
| | 2 | つくし野保育園 | 2012/12/5 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 園庭 | 土 |
| | 3 | 寿保育園 | 2012/12/5 | 0.11 | 0.12 | 0.11 | 園庭 | 土 |
| | 4 | 緑保育園 | 2012/12/5 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 園庭 | 土 |
| | 5 | 並木保育園 | 2012/12/5 | 0.07 | 0.10 | 0.09 | 園庭 | 土 |
| | 6 | 東あびこ保育園 | 2012/12/5 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 園庭 | 土 |
| | 7 | 湖北台保育園 | 2012/12/5 | 0.09 | 0.11 | 0.12 | 園庭 | 土 |
| | 8 | わくわく広場 | 2012/12/5 | 0.07 | 0.09 | 0.09 | 中央 | 土 |
| | 9 | こども発達センター | 2012/12/5 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 中央 | 草・芝 |
| 私立保育園 | 1 | 湖北保育園 | 2012/12/5 | 0.08 | 0.11 | 0.10 | 園庭 | 土 |
| | 2 | 布佐宝保育園 | 2012/12/5 | 0.08 | 0.11 | 0.12 | 園庭 | 土 |
| | 3 | 恵愛保育園 | 2012/12/5 | 0.17 | 0.17 | 0.15 | 園庭 | 人工芝 |
| | 4 | 慈絃保育園 | 2012/12/5 | 0.07 | 0.09 | 0.08 | 園庭 | 土 |
| | 5 | 双葉保育園 | 2012/12/5 | 0.09 | 0.10 | 0.11 | 園庭 | 土 |
| | 6 | 柏鳳保育園 | 2012/12/5 | 0.08 | 0.10 | 0.11 | 園庭 | 土 |
| | 7 | 天王台双葉保育園 | 2012/12/5 | 0.10 | 0.12 | 0.13 | 園庭 | 土 |
| | 8 | 川村学園女子大学附属保育園 | 2012/12/5 | 0.07 | 0.10 | 0.09 | 園庭 | 土 |
| | 9 | アンジェリカ保育園 | 2012/12/5 | 0.07 | 0.09 | 0.08 | 園庭 | 土 |
| | 10 | つばめ保育園 | 2012/12/5 | 0.09 | 0.11 | 0.14 | 園庭 | 土 |
| | 11 | 禮和保育園 | 2012/12/5 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 園庭 | 芝地 |
| | 12 | ぽけっとランドあびこ保育園 | 2012/12/5 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 園庭 | 人工芝 |
| 幼稚園 | 1 | めばえ幼稚園・めばえの森保育園 | 2012/12/5 | 0.12 | 0.14 | 0.14 | 園庭 | 土 |
| | 2 | ひかり幼稚園 | 2012/12/5 | 0.09 | 0.12 | 0.13 | 園庭 | 舗装 |
| | 3 | 若草幼稚園 | 2012/12/5 | 0.07 | 0.10 | 0.11 | 園庭 | 土 |
| | 4 | 湖北台幼稚園 | 2012/12/5 | 0.08 | 0.10 | 0.11 | 園庭 | 土 |
| | 5 | 湖北白ばら幼稚園 | 2012/12/5 | 0.07 | 0.09 | 0.09 | 園庭 | 土 |
| | 6 | わだ幼稚園 | 2012/12/6 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 園庭 | 土 |
| | 7 | 二階堂幼稚園 | 2012/12/5 | 0.08 | 0.10 | 0.09 | 園庭 | 土 |
| | 8 | エーデル幼稚園 | 2012/12/5 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 園庭 | 土 |
| | 9 | つくしの幼稚園 | 2012/12/5 | 0.09 | 0.11 | 0.11 | 園庭 | 土 |
| | 10 | 布佐台幼稚園 | 2012/12/5 | 0.09 | 0.12 | 0.12 | 園庭 | 土 |
| 公園（我孫子地区） | 1 | 我孫子駅南口東公園 | 2012/12/3 | - | 0.08 | - | 中央 | 草 |
| | 2 | 我孫子駅南口西公園 | 2012/12/3 | - | 0.07 | - | 中央 | 草 |
| | 3 | つくし野2号公園 | 2012/12/5 | - | 0.09 | - | 中央 | 草(2/14~土) |
| | 4 | つくし野4号公園 | 2012/12/5 | - | 0.16 | - | 中央 | 土 |
| | 5 | 白山北公園 | 2012/12/6 | - | 0.27 | - | 中央 | アスファルト |
| | 6 | 我孫子ふれあい広場 | 2012/12/3 | - | 0.14 | - | 中央 | コンクリート |
| | 7 | 我孫子後田公園 | 2012/12/3 | - | 0.08 | - | 中央 | 土・草(2/14~土) |
| | 8 | 我孫子古屋公園 | 2012/12/3 | - | 0.23 | - | 中央 | 土・草 |
| | 9 | 緑南作緑地 | 2012/12/4 | - | 0.18 | - | 中央 | 土・草 |
| | 10 | 手賀沼公園 | 2012/12/5 | - | 0.22 | - | 中央 | 土 |
| | 11 | 台田法花坊公園 | 2012/12/4 | - | 0.05 | - | 中央 | 草 |
| | 12 | 根戸薬師久保公園 | 2012/12/5 | - | 0.22 | - | 中央 | 草 |
| | 13 | 台田池尻公園 | 2012/12/5 | - | 0.20 | - | 中央 | 土 |
| | 14 | 船戸台子どもの遊び場 | 2012/12/6 | - | 0.31 | - | 中央 | 草 |
| | 15 | 我孫子新宿北公園 | 2012/12/3 | - | 0.40 | - | 中央 | 土 |

【単位】 μ Sv/h
【測定機器】クリアパルス株式会社 A2700

| 区分 | 番号 | 施設名 | 測定日 | 1m | 50cm | 5cm | 測定場所 | 地面の状態 |
|-----------|----|------------|-----------|----|------|-----|--------|-----------|
| 公園（我孫子地区） | 16 | 我孫子新宿南公園 | 2012/12/3 | - | 0.21 | - | 中央 | 土 |
| | 17 | 白山古墳公園 | 2012/12/6 | - | 0.14 | - | 中央 | 土 |
| | 18 | 布施いばら公園 | 2012/12/5 | - | 0.09 | - | 中央 | 草 |
| | 19 | 北飯塚南公園 | 2012/12/5 | - | 0.31 | - | 中央 | 草 |
| | 20 | 久寺家あけぼの公園 | 2012/12/6 | - | 0.08 | - | 中央 | 草(2/14~土) |
| | 21 | 菱田公園 | 2012/12/5 | - | 0.28 | - | 中央 | 草 |
| | 22 | 緑雁明緑地 | 2012/12/4 | - | 0.13 | - | 中央 | 草 |
| | 23 | 若松1号公園 | 2012/12/4 | - | 0.24 | - | 中央 | 草 |
| | 24 | 若松4号公園 | 2012/12/4 | - | 0.21 | - | 中央 | インターロッキング |
| | 25 | 並木1号公園 | 2012/12/6 | - | 0.11 | - | 中央 | 草 |
| | 26 | 栄ハナミズキ公園 | 除染工事中 | - | - | - | 中央 | 草 |
| | 27 | 根戸塗手久保東公園 | 2012/12/6 | - | 0.27 | - | 中央 | 草 |
| | 28 | 根戸塗手久保北公園 | 2012/12/6 | - | 0.12 | - | 中央 | 草 |
| | 29 | 根戸塗手久保南公園 | 2012/12/6 | - | 0.10 | - | 中央 | 草 |
| | 30 | 台田公園 | 2012/12/5 | - | 0.32 | - | 中央 | 草 |
| | 31 | 台田南公園 | 2012/12/6 | - | 0.08 | - | 広場中央 | 草(2/14~土) |
| | 32 | つくし野3号公園 | 2012/12/6 | - | 0.07 | - | 中央 | 土 |
| | 33 | つくし野5号公園 | 2012/12/5 | - | 0.18 | - | 広場中央 | 土 |
| | 34 | つくし野6号公園 | 2012/12/5 | - | 0.37 | - | 広場中央 | 土・草 |
| | 35 | つくし野7号公園 | 2012/12/5 | - | 0.09 | - | 中央 | 草 |
| | 36 | つくし野ウメノキ公園 | 2012/12/6 | - | 0.25 | - | 中央 | 土 |
| | 37 | 根戸上谷津公園 | 2012/12/5 | - | 0.27 | - | 広場中央 | 土・草 |
| | 38 | 北飯塚北公園 | 除染準備中 | - | - | - | 中央 | 草 |
| | 39 | 北飯塚西公園 | 2012/12/5 | - | 0.26 | - | 中央 | ゴムチップ舗装 |
| | 40 | 根戸堀尻公園 | 2012/12/5 | - | 0.25 | - | 広場中央 | インターロッキング |
| | 41 | 我孫子いちょう公園 | 2012/12/3 | - | 0.14 | - | 広場中央 | 土 |
| | 42 | 我孫子サクラ公園 | 2012/12/3 | - | 0.13 | - | 広場中央 | 土 |
| | 43 | 我孫子古墳公園 | 除染工事中 | - | - | - | 中央 | コンクリート |
| | 44 | 我孫子飯塚公園 | 2012/12/3 | - | 0.15 | - | 中央 | 土 |
| | 45 | 白山南公園 | 2012/12/6 | - | 0.21 | - | 広場中央 | 土 |
| | 46 | 船戸北公園 | 2012/12/6 | - | 0.26 | - | 広場中央 | 砂 |
| | 47 | 船戸ときわ台公園 | 2012/12/6 | - | 0.23 | - | 広場中央 | 土 |
| | 48 | 根戸船戸緑地 | 2012/12/6 | - | 0.32 | - | あずまや付近 | 土・草 |
| | 49 | 白山西公園 | 2012/12/6 | - | 0.22 | - | 階段登り口 | 草 |
| | 50 | 白山楠公園 | 2012/12/6 | - | 0.27 | - | 広場中央 | 土 |
| | 51 | 白山藤公園 | 2012/12/6 | - | 0.21 | - | 藤棚西側 | 土 |
| | 52 | 久寺家あすなろ公園 | 2012/12/5 | - | 0.08 | - | 広場中央 | 草 |
| | 53 | つくし野1号公園 | 2012/12/5 | - | 0.12 | - | 中央付近 | 土 |
| | 54 | 天子山公園 | 2012/12/5 | - | 0.29 | - | 中央 | 草 |
| | 55 | 天子山東公園 | 2012/12/5 | - | 0.18 | - | 中央 | 草 |
| | 56 | 菱田第一公園 | 2012/12/5 | - | 0.25 | - | 中央 | 草 |
| | 57 | 妻子原公園 | 2012/12/6 | - | 0.24 | - | 中央 | 土 |
| | 58 | 並木3号公園 | 2012/12/6 | - | 0.10 | - | 中央 | 草 |
| | 59 | 並木4号公園 | 2012/12/6 | - | 0.10 | - | 中央 | 土 |
| | 60 | 並木5号公園 | 2012/12/6 | - | 0.11 | - | 中央 | 草 |
| | 61 | 並木ヤマボウシ公園 | 除染工事中 | - | - | - | 中央 | 草 |

【単位】 μ Sv/h
【測定機器】クリアパルス株式会社 A2700

| 区分 | 番号 | 施設名 | 測定日 | 1m | 50cm | 5cm | 測定場所 | 地面の状態 |
|---------------|-----|----------|------------|----|------|-----|--------|-----------|
| 公園 (我孫子地区) | 62 | 寿子の神公園 | 2012/12/4 | - | 0.18 | - | 中央 | 土 |
| | 63 | 寿古墳公園 | 2012/12/4 | - | 0.13 | - | 中央 | 土 |
| | 64 | 若松2号公園 | 2012/12/4 | - | 0.20 | - | 中央 | 草 |
| | 65 | 並木2号公園 | 2012/12/6 | - | 0.11 | - | 中央 | 草 |
| | 66 | たけのこ広場 | 2012/12/4 | - | 0.07 | - | 中央 | 土 |
| | 67 | 栄北公園 | 2012/12/4 | - | 0.21 | - | 中央 | 土 |
| | 68 | しらさぎ公園 | 2012/12/4 | - | 0.08 | - | 中央 | 草 |
| | 69 | 栄東公園 | 2012/12/4 | - | 0.11 | - | 中央 | 草 |
| | 70 | 栄南公園 | 2012/12/4 | - | 0.10 | - | 中央 | 草 |
| | 71 | 栄堀尻公園 | 2012/12/4 | - | 0.27 | - | 中央 | 草 |
| | 72 | 子ノ神緑地 | 2012/12/7 | - | 0.24 | - | 中央 | 土 |
| | 73 | 若松3号公園 | 2012/12/4 | - | 0.22 | - | 中央 | 草 |
| | 74 | 明田緑地 | 2012/12/4 | - | 0.22 | - | 玄関前 | コンクリート |
| | 75 | 根戸堀尻北緑地 | 2012/12/6 | - | 0.25 | - | 東側 | 土 |
| | 76 | つくし野2号緑地 | 2012/12/5 | - | 0.34 | - | 中央 | 土 |
| | 77 | つくし野1号緑地 | 2012/12/5 | - | 0.28 | - | 中央 | 草 |
| | 78 | 文学の広場 | 2012/12/4 | - | 0.18 | - | 中央 | 草 |
| 公園 (天王台地区) | 79 | 高野山桃山公園 | 2012/12/4 | - | 0.25 | - | 中央 | 草 |
| | 80 | 柴崎台北公園 | 2012/12/7 | - | 0.25 | - | 中央 | 草 |
| | 81 | 柴崎台中央公園 | 2012/12/7 | - | 0.09 | - | 中央 | 草 |
| | 82 | 柴崎台東公園 | 2012/12/7 | - | 0.07 | - | 中央 | 草(②/14~土) |
| | 83 | 柴崎台南公園 | 2012/12/7 | - | 0.27 | - | 中央 | 草 |
| | 84 | 柴崎台南公園 | 2012/12/7 | - | 0.19 | - | 中央 | 草 |
| | 85 | 天王台西公園 | 2012/12/7 | - | 0.12 | - | うんどう遊園 | 土 |
| | 86 | 天王台南公園 | 2012/12/10 | - | 0.20 | - | 中央 | 土 |
| | 87 | 金久保公園 | 2012/12/4 | - | 0.23 | - | 中央 | 草 |
| | 88 | 泉こぶし公園 | 2012/12/3 | - | 0.21 | - | 遊具付近 | 土 |
| | 89 | 泉2号公園 | 2012/12/3 | - | 0.20 | - | 中央 | 土 |
| | 90 | 泉4号公園 | 2012/12/3 | - | 0.11 | - | 中央 | 草(②/14~土) |
| | 91 | 浅野谷1号公園 | 2012/12/4 | - | 0.28 | - | 中央 | 草 |
| | 92 | 浅野谷2号公園 | 除染工事中 | - | - | - | 中央 | 草 |
| | 93 | 浅野谷3号公園 | 2012/12/4 | - | 0.22 | - | 中央 | 草 |
| | 94 | 浅野谷4号公園 | 2012/12/3 | - | 0.11 | - | 中央 | 草 |
| | 95 | 浅野谷5号公園 | 2012/12/4 | - | 0.17 | - | 中央 | 土 |
| | 96 | 浅野谷6号公園 | 2012/12/4 | - | 0.17 | - | 中央 | 土 |
| | 97 | 浅野谷7号公園 | 2012/12/4 | - | 0.13 | - | 中央 | 土 |
| | 98 | 青山台中央公園 | 2012/12/7 | - | 0.19 | - | 中央 | 土 |
| | 99 | 青山台西公園 | 除染工事中 | - | - | - | 中央 | 土 |
| | 100 | 滝前谷公園 | 2012/12/4 | - | 0.22 | - | 中央 | 草 |
| | 101 | 滝下広場 | 2012/12/4 | - | 0.13 | - | 中央 | コンクリート |
| | 102 | 西屋敷公園 | 2012/12/7 | - | 0.12 | - | 中央 | 草 |
| | 103 | 下ヶ戸宮前公園 | 2012/12/7 | - | 0.20 | - | 中央 | 草 |
| | 104 | 下ヶ戸1号公園 | 2012/12/10 | - | 0.22 | - | 中央 | 土 |
| | 105 | 東我孫子5号公園 | 2012/12/7 | - | 0.08 | - | 中央 | 土 |
| | 106 | 東屋敷公園 | 2012/12/7 | - | 0.12 | - | 中央 | 土 |
| | 107 | (仮)泉台公園 | 2012/12/3 | - | 0.30 | - | 中央 | 草 |

【単位】 μ Sv/h
【測定機器】クリアパルス株式会社 A2700

| 区分 | 番号 | 施設名 | 測定日 | 1m | 50cm | 5cm | 測定場所 | 地面の状態 |
|---------------|-----|-------------|------------|----|------|-----|-----------|--------|
| 公園 (天王台地区) | 108 | 泉1号公園 | 2012/12/3 | - | 0.08 | - | 中央 | 草 |
| | 109 | 泉3号公園 | 2012/12/3 | - | 0.18 | - | 中央 | 土 |
| | 110 | 泉5号公園 | 2012/12/3 | - | 0.19 | - | 中央 | 土 |
| | 111 | 泉6号公園 | 2012/12/3 | - | 0.16 | - | 中央 | 土 |
| | 112 | 泉7号公園 | 除染工事中 | - | - | - | 中央 | 草 |
| | 113 | 泉8号公園 | 2012/12/3 | - | 0.28 | - | 中央 | 草 |
| | 114 | 泉9号公園 | 2012/12/3 | - | 0.26 | - | 中央 | 草 |
| | 115 | 泉10号公園 | 2012/12/3 | - | 0.13 | - | 中央 | クレイ舗装 |
| | 116 | 泉11号公園 | 2012/12/3 | - | 0.20 | - | 中央 | クレイ舗装 |
| | 117 | 小暮公園 | 2012/12/7 | - | 0.23 | - | 中央南側 | 草 |
| | 118 | 我孫子堀尻公園 | 2012/12/3 | - | 0.21 | - | 遊具付近 | クレイ舗装 |
| | 119 | 高野山本郷公園 | 2012/12/4 | - | 0.17 | - | 遊具広場中央 | 土 |
| | 120 | 高野山小暮公園 | 2012/12/7 | - | 0.23 | - | 中央 | 土 |
| | 121 | 南坪北公園 | 2012/12/4 | - | 0.27 | - | 中央 | 土・草 |
| | 122 | 南坪南公園 | 2012/12/4 | - | 0.21 | - | 中央 | 草 |
| | 123 | 宮脇公園 | 2012/12/4 | - | 0.22 | - | 中央 | 草 |
| | 124 | 青山山西台公園 | 2012/12/7 | - | 0.11 | - | 中央 | 土 |
| | 125 | 天王台東公園 | 2012/12/7 | - | 0.19 | - | 中央 | 土 |
| | 126 | 高野山前原公園 | 2012/12/4 | - | 0.15 | - | 中央 | 土 |
| | 127 | 東我孫子1号公園 | 2012/12/6 | - | 0.24 | - | 中央 | 草 |
| | 128 | 東我孫子4号公園 | 2012/12/6 | - | 0.20 | - | 中央 | 土 |
| | 129 | 東我孫子2号公園 | 2012/12/6 | - | 0.17 | - | 中央 | 土 |
| | 130 | 青山台北公園 | 2012/12/7 | - | 0.25 | - | 中央 | 土 |
| | 131 | 堂下公園 | 2012/12/7 | - | 0.20 | - | 中央 | 草 |
| | 132 | 青山台東公園 | 余染工事準備中 | - | - | - | 中央 | 草 |
| | 133 | 下ヶ戸向口公園 | 2012/12/7 | - | 0.24 | - | 中央 | 草 |
| | 134 | 都部東公園 | 2012/12/7 | - | 0.19 | - | 中央 | 草 |
| | 135 | 岡発戸市民の森 | 2012/12/12 | - | 0.19 | - | ハリギリ広場中央 | 草 |
| | 136 | 五本松公園 | 2012/12/7 | - | 0.18 | - | 駐車場横広場中央 | 土 |
| | 137 | 峠下広場 | 2012/12/7 | - | 0.14 | - | 中央 | 石 |
| | 138 | 高野山大久保緑地 | 2012/12/4 | - | 0.17 | - | 中央 | 土 |
| 公園 (湖北地区) | 139 | 中峠龜田谷公園 | 2012/12/10 | - | 0.18 | - | 中央 | 土 |
| | 140 | 湖北台中央公園 | 2012/12/7 | - | 0.20 | - | 中央 | 草 |
| | 141 | 湖北台5号公園 | 2012/12/7 | - | 0.18 | - | 中央 | 草 |
| | 142 | 湖北台6号公園 | 2012/12/10 | - | 0.20 | - | 中央 | 草 |
| | 143 | 湖北台7号公園 | 2012/12/10 | - | 0.21 | - | 中央 | 草 |
| | 144 | 日秀西公園 | 2012/12/10 | - | 0.16 | - | 中央 | 草 |
| | 145 | 古戸子どもの遊び場 | 2012/12/10 | - | 0.11 | - | 遊具脇 | アスファルト |
| | 146 | 古戸ゆうかり公園 | 2012/12/10 | - | 0.22 | - | 中央 | 土 |
| | 147 | 中峠鹿島前公園 | 2012/12/10 | - | 0.21 | - | 中央 | 土・芝生 |
| | 148 | みどり台こどもの遊び場 | 2012/12/10 | - | 0.09 | - | 中央 | 土 |
| | 149 | 古利根公園 | 2012/12/11 | - | 0.17 | - | 西側入口 | 土系舗装 |
| | 150 | 中里市民の森 | 2012/12/12 | - | 0.16 | - | イヌシデの広場中央 | 土 |
| | 151 | 湖北台モミジ公園 | 2012/12/10 | - | 0.13 | - | 中央 | 草 |
| | 152 | 湖北台4号公園 | 2012/12/10 | - | 0.17 | - | 中央遊具付近 | 草 |
| | 153 | 湖北台2号公園 | 2012/12/10 | - | 0.18 | - | 中央 | 土 |

【単位】 μ Sv/h
【測定機器】クリアパルス株式会社 A2700

| 区分 | 番号 | 施設名 | 測定日 | 1m | 50cm | 5cm | 測定場所 | 地面の状態 |
|--------------|-----|----------------|------------|----|------|-----|-----------|--------|
| 公園 (湖北地区) | 154 | 湖北台3号公園 | 2012/12/10 | - | 0.18 | - | 中央 | 草 |
| | 155 | 湖北台1号公園 | 2012/12/10 | - | 0.17 | - | 中央 | 草 |
| | 156 | 湖北台8号公園 | 2012/12/10 | - | 0.19 | - | 中央 | 草 |
| | 157 | 中峠二本榎公園 | 2012/12/10 | - | 0.16 | - | 中央 | 草 |
| | 158 | 中峠寺前公園 | 2012/12/10 | - | 0.22 | - | 中央 | 草 |
| | 159 | 中峠外谷津公園 | 2012/12/10 | - | 0.18 | - | 中央 | 草 |
| | 160 | 中峠児童遊園 | 2012/12/10 | - | 0.18 | - | 中央 | 土 |
| | 161 | 湖北台緑地 | 2012/12/10 | - | 0.15 | - | 中央 | 土 |
| 公園 (新木地区) | 162 | 利根川ゆうゆう公園 | 2012/12/10 | - | 0.17 | - | 中央 | 草 |
| | 163 | 気象台記念公園 | 2012/12/10 | - | 0.22 | - | 中央 | 草 |
| | 164 | 南新木沖田公園 | 2012/12/11 | - | 0.17 | - | 中央 | 草・土 |
| | 165 | 新木薬師台公園 | 2012/12/10 | - | 0.20 | - | 最上段中央 | 土 |
| | 166 | 丘の公園 | 2012/12/11 | - | 0.17 | - | 中央 | 草 |
| | 167 | 新木石戸公園 | 2012/12/11 | - | 0.13 | - | 中央 | 土 |
| | 168 | 新木道崎公園(新木道崎緑地) | 2012/12/11 | - | 0.16 | - | 中央 | 草 |
| | 169 | つどいの公園 | 2012/12/11 | - | 0.19 | - | 中央 | 草 |
| | 170 | 森の公園 | 2012/12/11 | - | 0.20 | - | 中央 | 草 |
| | 171 | 新木児童公園 | 2012/12/11 | - | 0.17 | - | 中央 | 草 |
| | 172 | 新木君作公園 | 2012/12/7 | - | 0.17 | - | 中央 | ダスト舗装 |
| | 173 | 新木こぶし公園 | 2012/12/7 | - | 0.20 | - | 中央 | 草 |
| | 174 | 新木ゆりの木公園 | 2012/12/7 | - | 0.11 | - | 中央 | 草 |
| | 175 | 古戸ねむの木公園 | 2012/12/10 | - | 0.19 | - | 中央 | 草 |
| | 176 | 新木吾妻公園 | 2012/12/10 | - | 0.18 | - | 中央 | 草 |
| | 177 | 新木大坂下公園 | 2012/12/11 | - | 0.18 | - | 中央 | 草 |
| | 178 | 新木児童遊園 | 2012/12/10 | - | 0.10 | - | 中央 | アスファルト |
| | 179 | 北原地西公園 | 2012/12/11 | - | 0.19 | - | 中央 | 草 |
| | 180 | 北原地東公園 | 2012/12/11 | - | 0.15 | - | 中央 | 土 |
| | 181 | 江戻地子どもの遊び場 | 2012/12/10 | - | 0.15 | - | 中央 | 土 |
| | 182 | 遺跡の公園 | 2012/12/11 | - | 0.19 | - | 中央 | 土 |
| 公園 (布佐地区) | 183 | 篠ノ越西緑地 | 2012/12/11 | - | 0.20 | - | 中央 | 芝 |
| | 184 | 篠ノ越緑地 | 2012/12/11 | - | 0.20 | - | 中央 | 草 |
| | 185 | 宮ノ森公園 | 2012/12/11 | - | 0.17 | - | 中央 | 草 |
| | 186 | 布佐南公園 | 2012/12/11 | - | 0.25 | - | 中央 | 草 |
| | 187 | 木戸公園 | 2012/12/11 | - | 0.20 | - | 中央 | 土 |
| | 188 | 和田前公園 | 2012/12/11 | - | 0.14 | - | 中央 | 草 |
| | 189 | 布佐1号公園 | 2012/12/11 | - | 0.08 | - | 中央 | 土 |
| | 190 | 布佐葭立公園 | 2012/12/11 | - | 0.15 | - | 中央 | 草 |
| | 191 | 都1号公園 | 2012/12/11 | - | 0.15 | - | 中央 | 草 |
| | 192 | 布佐市民の森 | 2012/12/11 | - | 0.21 | - | 花の広場中央 | 草 |
| | 193 | 丑高公園 | 2012/12/11 | - | 0.16 | - | 中央 | 草 |
| | 194 | 長丁西公園 | 2012/12/11 | - | 0.07 | - | 中央 | 草 |
| | 195 | 三斗蒔公園 | 2012/12/11 | - | 0.18 | - | 中央 | 草 |
| | 196 | 長丁東公園 | 2012/12/11 | - | 0.17 | - | 中央 | 草 |
| | 197 | 余間戸公園 | 2012/12/11 | - | 0.19 | - | 遊具付近 | 土 |
| | 198 | 平和台2号公園 | 2012/12/11 | - | 0.12 | - | 広場中央(下の段) | 草 |
| | 199 | 平和台3号公園 | 2012/12/11 | - | 0.19 | - | 中央 | 草 |

【単位】 μ Sv/h
【測定機器】クリアパルス株式会社 A2700

| 区分 | 番号 | 施設名 | 測定日 | 1m | 50cm | 5cm | 測定場所 | 地面の状態 |
|--------------|-----|-------------------|------------|------|------|------|-----------|-----------|
| 公園 (布佐地区) | 200 | 平和台4号公園 | 2012/12/11 | - | 0.17 | - | 中央 | 草 |
| | 201 | 平和台1号公園 | 2012/12/11 | - | 0.19 | - | 中央(防災倉庫側) | 草 |
| | 202 | 布佐立野公園 | 2012/12/11 | - | 0.09 | - | 中央 | 土 |
| | 203 | 布佐割地公園 | 2012/12/11 | - | 0.17 | - | 中央 | 土 |
| | 204 | 布佐高架下子どもの遊び場 | 2012/12/11 | - | 0.09 | - | 遊具付近 | 土 |
| | 205 | 布佐2号公園 | 2012/12/11 | - | 0.15 | - | 中央 | 土 |
| | 206 | 都2号公園 | 2012/12/11 | - | 0.08 | - | 中央 | 草 |
| | 207 | 布佐築留公園 | 2012/12/11 | - | 0.17 | - | 中央 | 草 |
| | 208 | 布佐水天宮公園 | 2012/12/11 | - | 0.09 | - | 中央 | 土 |
| | 209 | 布佐西町下公園 | 2012/12/11 | - | 0.15 | - | 中央 | 草 |
| | 210 | 布佐葭立1号公園 | 2012/12/11 | - | 0.15 | - | 中央 | 草 |
| | 211 | 原地西緑地 | 2012/12/11 | - | 0.17 | - | 東側 | 草 |
| | 212 | 原地東緑地 | 2012/12/11 | - | 0.19 | - | 中央 | 草 |
| | 213 | 大塚緑地 | 2012/12/11 | - | 0.17 | - | 入口付近 | 草 |
| | 214 | 勢至前緑地 | 2012/12/11 | - | 0.14 | - | 入口付近 | 土 |
| 行政サービスセンター | 1 | 布佐行政サービスセンター | 2012/12/6 | 0.09 | 0.10 | 0.09 | 出入口 | アスファルト |
| | 2 | 新木行政サービスセンター | 2012/12/6 | 0.12 | 0.12 | 0.15 | 出入口 | インターロッキング |
| | 3 | 湖北行政サービスセンター | 2012/12/6 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 出入口 | アスファルト |
| | 4 | 湖北台行政サービスセンター | 2012/12/6 | 0.11 | 0.10 | 0.11 | 出入口 | アスファルト |
| | 5 | 天王台行政サービスセンター | 2012/12/6 | 0.11 | 0.12 | 0.15 | 出入口 | インターロッキング |
| | 6 | つくし野行政サービスセンター | 2012/12/6 | 0.16 | 0.19 | 0.19 | 出入口 | アスファルト |
| | 7 | 我孫子行政サービスセンター | 2012/12/6 | 0.14 | 0.16 | 0.19 | 出入口 | インターロッキング |
| 近隣センター | 1 | 根戸近隣センター | 2012/12/6 | 0.18 | 0.21 | 0.24 | 玄関前 | コンクリート |
| | 2 | 久寺家近隣センター | 2012/12/6 | 0.14 | 0.17 | 0.19 | 玄関前 | コンクリート |
| | 3 | 天王台北近隣センター | 2012/12/6 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 玄関前 | コンクリート |
| | 4 | 湖北台近隣センター | 2012/12/6 | 0.16 | 0.18 | 0.23 | 玄関前 | コンクリート |
| | 5 | 新木近隣センター | 2012/12/6 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 玄関前 | コンクリート |
| | 6 | 布佐南近隣センター | 2012/12/6 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 玄関前 | コンクリート |
| | 7 | 我孫子北近隣センター 並木本館 | 2012/12/6 | 0.14 | 0.15 | 0.12 | 玄関前 | コンクリート |
| | 8 | 我孫子北近隣センター つくし野本館 | 2012/12/6 | 0.13 | 0.16 | 0.18 | 2F玄関前 | コンクリート |
| | 9 | 湖北台市民センター | 2012/12/6 | 0.12 | 0.13 | 0.14 | 玄関前 | コンクリート |
| | 10 | 布佐市民センターステーションホール | 2012/12/6 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 2F入口前 | コンクリート |
| | 11 | 我孫子南近隣センター | 2012/12/12 | 0.05 | - | - | 8F | 室内タイル |
| | 12 | あびこ市民プラザ | 2012/12/12 | 0.10 | 0.11 | 0.10 | 玄関前 | コンクリート |
| | 13 | 近隣センターこもれび | 2012/12/6 | 0.13 | 0.14 | 0.16 | 玄関前 | コンクリート |
| | 14 | 近隣センターふさの風 | 2012/12/6 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 玄関前 | コンクリート |
| 健康福祉施設 | 1 | あらき園 | 2012/12/11 | 0.11 | 0.13 | 0.13 | 玄関前 | 舗装 |
| | 2 | 障害者福祉センター | 2012/12/11 | 0.22 | 0.25 | 0.27 | グラウンド | 芝 |
| | 3 | 老人福祉センター つつじ荘 | 2012/12/12 | 0.11 | 0.10 | 0.11 | 玄関前 | アスファルト |
| | 4 | 西部福祉センター | 2012/12/12 | 0.22 | 0.24 | 0.27 | 玄関前 | アスファルト |
| | 5 | 根戸福祉センター | 2012/11/27 | 0.22 | 0.25 | 0.30 | 駐車場中央 | アスファルト |
| | 6 | 保健センター | 2012/12/11 | 0.12 | 0.13 | 0.15 | 駐車場中央 | アスファルト |
| | 7 | 休日診療所 | 2012/12/11 | - | 0.07 | - | 1階待合室 | 床 |
| 文化施設 | 1 | アビ스타 | 2012/12/7 | 0.20 | 0.20 | 0.17 | 屋上 | 緑地 |
| | 2 | 湖北地区公民館 | 2012/12/7 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 駐車場 | 舗装 |
| | 3 | 市民図書館湖北台分館 | 2012/12/7 | 0.11 | 0.12 | 0.14 | 利用者階段付近 | |

【単位】 μ Sv/h
【測定機器】クリアパルス株式会社 A2700

| 区分 | 番号 | 施設名 | 測定日 | 1m | 50cm | 5cm | 測定場所 | 地面の状態 |
|---------|----|------------------------|------------|------|------|------|-------------|-----------|
| 文化施設 | 4 | 市民図書館布佐分館 | 2012/12/7 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 駐車場付近 | 草 |
| | 5 | 鳥の博物館 | 2012/12/14 | 0.10 | 0.12 | 0.15 | 駐車場 | アスファルト |
| | 6 | 杉村楚人冠記念館(建物) | 2012/12/11 | 0.06 | - | - | 母屋1階 | |
| | 7 | 旧村川別荘 | 2012/12/10 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 敷地中心 | 土 |
| | 8 | 文化財整理室 | 2012/12/10 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 入口外 | 砂利・土 |
| | 9 | 郷土資料室 | 2012/12/10 | 0.08 | - | - | 1階玄関内 | |
| | 10 | 白樺文学館 | 2012/12/11 | 0.10 | 0.13 | 0.08 | 駐車場 | アスファルト |
| | 11 | 志賀直哉邸跡書斎 | 2012/12/10 | 0.10 | - | - | 縁側 | |
| | 12 | 嘉手納治五郎別荘跡地 | 2012/12/10 | 0.10 | 0.11 | 0.12 | 前庭 | 草・土 |
| スポーツ施設 | 1 | 五本松運動広場(みどりの広場) | 2012/12/17 | 0.16 | 0.17 | 0.16 | 中央 | 草・芝 |
| | 2 | 五本松運動広場(スポーツ広場) | 2012/12/17 | 0.14 | 0.15 | 0.17 | 中央 | 土 |
| | 3 | 我孫子市少年野球場 | 2012/12/17 | 0.10 | 0.12 | 0.14 | A面セカンドベース付近 | 土 |
| | 4 | 浅間前少年野球場 | 2012/12/17 | 0.13 | 0.15 | 0.14 | 中央 | 草・芝 |
| | 5 | 新木野少年野球場 | 2012/12/17 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | セカンドベース付近 | 土 |
| | 6 | ふれあいキャンプ場 | 2012/12/17 | 0.17 | 0.19 | 0.18 | 中央 | 草・芝 |
| | 7 | 旧湖北高校野球場 | 2012/12/17 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | セカンドベース付近 | 土 |
| | 8 | 布佐下多目的運動広場(広場) | 2012/12/17 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 中央 | 草・芝 |
| | 9 | 布佐下多目的運動広場(弓道場玄関前) | 2012/12/17 | 0.11 | 0.12 | 0.08 | 玄関前 | 草・芝 |
| | 10 | 市民体育館(玄関前) | 2012/12/18 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 玄関前 | インターロッキング |
| | 11 | 市民体育館(野球場) | 2012/12/18 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | セカンドベース付近 | 土 |
| | 12 | 市民体育館(テニスコート) | 2012/12/18 | 0.15 | 0.14 | 0.16 | 入口付近 | 砂入人工芝 |
| | 13 | 利根川ゆうゆう公園(野球場) | 2012/12/17 | 0.10 | 0.11 | 0.14 | 中央 | 芝 |
| | 14 | 利根川ゆうゆう公園(サッカー場) | 2012/12/17 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 中央 | 草・芝 |
| | 15 | 利根川ゆうゆう公園(オフロード自転車コース) | 2012/12/17 | 0.14 | 0.17 | 0.15 | 中央 | 草・芝 |
| | 16 | 湖北台中央公園(野球場) | 2012/12/17 | 0.09 | 0.10 | 0.11 | セカンドベース付近 | 土 |
| | 17 | 湖北台中央公園(テニスコート) | 2012/12/17 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 中央 | 土 |
| | 18 | 手賀沼公園(テニスコート) | 2012/12/18 | 0.23 | 0.27 | 0.39 | 入口付近 | 土 |
| | 19 | つくし野多目的運動広場(芝生の広場) | 2012/12/18 | 0.29 | 0.33 | 0.36 | 中央 | 草・芝 |
| | 20 | つくし野多目的運動広場(スポーツコート) | 2012/11/9 | 0.26 | 0.28 | 0.26 | 中央 | スポーツコード |
| その他公共施設 | 1 | 教育研究所 | 2012/12/4 | 0.09 | 0.10 | 0.11 | 玄関外側 | アスファルト |
| | 2 | ヤング手賀沼 | 2012/12/4 | 0.09 | 0.10 | 0.12 | 玄関外側 | アスファルト |
| | 3 | クリーンセンター | 2012/12/13 | 0.15 | 0.12 | 0.19 | 事務所前 | アスファルト |
| | 4 | ふれあい工房 | 2012/12/5 | 0.19 | 0.24 | 0.29 | 駐車場 | アスファルト |
| | 5 | 市役所(本庁舎) | 2012/12/6 | 0.14 | 0.14 | 0.18 | 正面玄関前 駐車場 | アスファルト |
| | 6 | 市役所(議会棟) | 2012/12/6 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 入口 | アスファルト |
| | 7 | 湖北台浄水場 | 2012/12/5 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | No.2配水池 脇 | アスファルト |
| | 8 | 久寺家浄水場 | 2012/12/5 | 0.23 | 0.26 | 0.40 | 配水池 前 | 土 |
| | 9 | 妻子原浄水場 | 2012/12/5 | 0.20 | 0.20 | 0.19 | 正面玄関前 | レンガ |
| | 10 | 西消防署 | 2012/12/3 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 玄関前 | コンクリート |
| | 11 | つくし野分署 | 2012/12/3 | 0.14 | 0.17 | 0.19 | 屋外 | アスファルト |
| | 12 | 東消防署 | 2012/12/3 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 庁舎倉庫前 | アスファルト |
| | 13 | 東消防署湖北分署 | 2012/12/3 | 0.12 | 0.14 | 0.16 | 屋外 | アスファルト |