

幼児が日常的に集団で移動する経路の安全対策一覧表

R4

番号	園名	危険箇所 番号	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	点検日	事業主体	対策年度
1	天王台ななほ保育園	1	ななほ保育園 出入口前	・横断歩道がないが横断する方がいる ・散歩時、向こう側に渡るために遠回りをしなければならない	押しボタン式横断歩道の設置→周囲の横断歩道からの距離が短く難しい。	R4.7.6	警察	近隣の状況により、今後検討
2	天王台ななほ保育園	2	ななほ保育園 出入口前	カーブになっているので、園駐車場に出入りする時(特に車で園から出るとき)見づらく大変危険。 スピードを出している車も多く、園の前で交通事故も起きている(園の関係者ではない)。	①保育園の看板等の設置。 ②「保育園あり」の路面標示。	R4.7.6	①保育園 ②道路課	①令和5年7月13日完了 ②令和4年8月8日完了

番号	園名	危険箇所 番号	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	点検日	事業主体	対策年度
3	ミルキーホーム天王台園	1	柴崎台1-1-47	スピードを出して走る車が多い	①保育園の看板等の設置。 ②「保育園あり」の路面標示。	R4.7.6	①保育園 ②道路課	①令和5年3月15日完了 ②令和4年8月8日完了

番号	園名	危険箇所 番号	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	点検日	事業主体	対策年度
4	天王台さくら保育園	1	やまびこ前の信号	横断歩道の信号が変わるのが速い。	歩行者用の青信号の点灯時間延長を検討。	R4.7.6	警察	継続検討中
5	天王台さくら保育園	2	保育園前の道路	スピードが出たまま通過する車がいる。	①保育園の看板等の設置。 ②「保育園あり」の路面標示。	R4.7.6	①保育園 ②道路課	①令和4年8月完了 ②令和4年8月8日完了
6	天王台さくら保育園	3	柴崎台中央公園十字路	カーブになっている為、視界が悪い。	横断歩道の設置 →交通量が少ないため難しい。 注意して横断するようにする。	R4.7.6	保育園	随時対応

幼児が日常的に集団で移動する経路の安全対策一覧表

番号	園名	危険箇所 番号	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	点検日	事業主体	対策年度
7	慈紡保育園	1	カスミ湖北店から湖北駅南口に抜ける道路	信号がなくて危険	①横断歩道の歩行者妨害を含め警察による取り締り強化。 ②横断歩道付近の街路樹(下部)の剪定及びロータリー中央部の草刈り。	R4.7.6	①警察 ②道路課	①取り締り強化を検討 ②令和4年8月31日完了
8	慈紡保育園	2	セブンイレブン湖北台店そばの信号	信号が変わるのが短い	歩行者用の青信号の点灯時間延長を検討。	R4.7.6	警察	今後検討
9	慈紡保育園	3	セブンイレブン湖北台店裏側の道路	車の通行が多い。スピードも出てる時もある。見通しが悪い。(ミラーがあるが見えづらい)	散歩コースの再検討。	R4.7.6	保育園	再検討済
10	慈紡保育園	4	京葉銀行湖北台支店前あたり	歩道で自転車の通行が多く、すれ違う時に危険。	歩道の左側(車道から離れた方)を歩行するようにする。	R4.7.6	保育園	左側を歩行
11	慈紡保育園	5	湖北台保育園前	歩行者専用の信号がなく、確認してから渡らなければならない。	①歩行車用信号の設置位置の検討。 ②交差点内に外側線を延長する。	R4.7.6	①警察 ②道路課	①今後検討 ②令和4年8月8日完了

	危険箇所	対策完了箇所	対策中・検討中・継続審査
天王台ななほ保育園	2	1	1
ミルキーホーム天王台園	1	1	0
天王台さくら保育園	3	2	1
慈紡保育園	5	2	3
合計	11	6	5