

平成27年度 通学路の交通安全対策一覧表

No.1 令和8年3月末時点

番号	学校名	危険箇所	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	点検日	事業主体	対策年度
1	我孫子第二小学校	1	356号 都部	歩道がせまく、電柱・段差があり、歩きづらい	①歩道の段差を解消する工事発注を検討 ②学校による交通安全指導	平成27年7月3日	①柏土木事務所 ②学校	①平成28年3月対応済 ②継続
2	〃	2	356号 下ヶ戸	児童が多く、歩道がせまい、ガードレール(学校側)が一部にしかない。	前後の状況を踏まえ横断防止柵の設置の検討	〃	柏土木事務所	平成27年～28年対応済
3	〃	3	東我孫子1丁目	道路がせまく、路側帯等があるとよい。	①路面標示による注意喚起 ②学校による交通安全指導	〃	①道路課 ②学校	①平成27年7月対応済 ②継続

【対策検討メンバー】千葉県柏土木事務所、我孫子警察署、市道路課、市市民安全課、小学校、教育委員会

【点検3か所】

番号	学校名	危険箇所	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	点検日	事業主体	対策年度
4	湖北小学校	1	中峠1427-4 前の道路	交通量が多く、道幅が狭い	下水道工事に伴う道路復旧(平成28年度)後に路面標示による注意喚起(下水道課道路本復旧に併せて)	平成27年7月9日	道路課	平成28年12月対応済

【対策検討メンバー】我孫子警察署、市道路課、市市民安全課、小学校、教育委員会

【点検1か所】

番号	学校名	危険箇所	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	点検日	事業主体	対策年度
5	布佐小学校	1	356号布佐1167 布佐1129-4	交通量が多く、歩道と車道の区別がない。樹木が伸び、歩きづらい。	①歩道と車道の区別について、路肩部をグリーンペイント及びラバーポール設置済 ②路面標示による注意喚起 ③樹木が繁茂した際は、土地所有者に樹木剪定を依頼 ④道路端の雑草が繁茂した際は、維持作業で対応 ⑤横断歩道の塗り直し	平成27年7月9日	①柏土木事務所 ②柏土木事務所 ③④柏土木事務所 ⑤我孫子警察署	①対応済 ②平成28年2月対応済 ③④継続して対応 ⑤平成28年11月対応済
6	〃	8	あさひ薬局前 布佐2925-6	一方通行出口。歩道が見えづらい。「歩行者注意」等の表示がほしい。	学校による交通安全指導	〃	学校	継続
7	〃	9	小麦館そば 都9-3	一時停止を忘れがちである。子ども向けの「止まれ」の表示がほしい。	①横断歩道の塗り直し検討 ②横断歩道の新規設置検討 ③「止まれ」の路面標示の設置検討 ④スクールゾーン塗り直し ⑤①②後にストップマークの設置 ⑥既存の横断歩道2ヶ所にストップマークを設置	〃	①我孫子警察署 ②我孫子警察署・市道路課 ③我孫子警察署 ④学校教育課 ⑤⑥市民安全課	①該当箇所は横断歩道未設置箇所(平成27年8月確認)。 ②検討の結果横断歩道の設置ではなく、ドット線の設置を市道路課にて平成28年12月対応済 ③平成28年10月対応済 ④平成28年4月対応済 ⑤②横断歩道を設置しないことからストップマークは設置しない ⑥平成27年7月～8月完了済
8	〃	12	森田瓦商店脇 都2-1	白線が消え、優先道路が分かりづらい。	ドット線の塗り直し	〃	道路課	平成27年7月対応済
9	〃	13	ワタリ前 布佐2472	橋の下方面から駅前通に出る道が見通しが悪い。歩行者等がよく見えるようにミラーを付けてほしい。	①路面標示による注意喚起 ②スクールゾーンの塗り直し ③自治会管理の街路灯をLEDの街路灯へ変更依頼	〃	①道路課 ②学校教育課 ③学校	①平成27年7月対応済 ②平成28年4月対応済 ③LED街路灯へ変更する意識あることを確認済

【対策検討メンバー】千葉県柏土木事務所、我孫子警察署、市道路課、市市民安全課、小学校、保護者、教育委員会

【点検5か所】

番号	学校名	危険個所	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	点検日	事業主体	対策年度
10	湖北台西小学校	3	湖北台入口交差点	交通量が多い。自転車に気をつけて横断。	①「湖北台西小学校入口」標識を信号機付近に設置検討 ②学校による交通安全指導	平成27年7月3日	①我孫子警察署・柏土木事務所 ②学校	①平成28年2月対応済 ②継続
11	〃	5	二本榎踏切	歩道がせまい。踏切で一時停止をしない車両多い。	①路面標示(止まれ)の塗り直し ②J.R敷地内にある境界線の塗り直しの検討	〃	①我孫子警察署 ②道路課	①平成27年8月対応済 ②平成27年7月対応済
12	〃	7	正泉寺かど	見通しが悪い道路	学校による交通安全指導	〃	学校	継続
13	〃	9	バーミヤン横横断歩道	見通しが悪く交通量多く自動車に注意	学校による交通安全指導	〃	学校	継続
14	〃	11	スクランブル交差点	信号の変わりめ、進入してくる自動車あり。	横断歩道の塗り直し	〃	我孫子警察署	平成28年3月対応済
15	〃	12	東京靴流通センター横	自動車がスピードを出している。坂を登ってくる自動車注意	学校による交通安全指導	〃	学校	継続
16	〃	13	中央学院高校へ続く坂道	自動車のスピードの出しすぎ注意	学校による交通安全指導	〃	学校	継続
17	〃	14	けやき通り61号棟横の十字路	信号がないので飛び出しに注意	ストップマークを4ヶ所に設置	〃	市民安全課	H27年7月から8月対応済
18	〃	20	タイヤ門付近交差点	児童が多く通る横断歩道が薄れてきている	横断歩道・「止まれ」の塗り直し	〃	我孫子警察署	平成27年8月対応済

【対策検討メンバー】千葉県柏土木事務所、我孫子警察署、市道路課、市市民安全課、小学校、教育委員会

【点検8か所→9か所】危険個所20は新規

番号	学校名	危険個所	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	点検日	事業主体	対策年度
19	高野山小学校	1	泉1・天王台4エルム歯科前T字路交差点	隧道を抜けてT字路を右左折する車から、横断中の歩行者が見えにくく、発見が遅れる恐れがある。「横断歩行者に注意」等の注意喚起表示が必要と思われる。	①横断歩道の塗り直し ②歩車分離式信号機への変更の検討	平成27年7月3日	①②我孫子警察署	①平成27年8月対応済 ②待機場所確保困難のため、変更なし(平成27年11月確認)
20	〃	2	我孫子中学校東側道路と国道356号線との交差点	坂道から上ってくる児童が国道356号に出る際に自転車にぶつかる恐れがある。また、坂道から上ってくる車が国道356号を通過している児童にぶつかる恐れがある。	①路面標示「止まれ」の塗り直し ②国道356号の歩道に歩行者向けの注意喚起の路面標示の検討	〃	①我孫子警察署 ②柏土木事務所	①平成27年9月対応済 ②平成28年3月対応済

【対策検討メンバー】千葉県柏土木事務所、我孫子警察署、市道路課、市市民安全課、小学校、教育委員会

【点検1か所→2か所】危険個所2は新規

番号	学校名	危険箇所	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	点検日	事業主体	対策年度
21	新木小学校	1	新木1962 新木駅入口交差点から下新木踏切	交通量が多く、車道や歩道が狭い。すれ違うのがやっと。踏切は片側通行。(拡幅工事をしてほしい)	①学校による交通安全指導 ②横断歩道の塗り直し ③地権者と道路拡幅について交渉	平成27年7月9日	①学校 ②我孫子警察署 ③交通課(現在道路課)	①継続 ②平成28年11月対応済 ③令和3年2月26日踏切拡幅工事完了(歩道の整備については、今後様子を見て危険かどうか見極める)
22	"	2	新木2556	南新木と国道356号線をつなぐ、すれ違いのできない抜け道。高い塀で曲がり角ぎりぎりまで来ないと歩行者を確認できない。(注意喚起の表示をしてほしい)	①学校による交通安全指導 ②新木踏切南側に待機場所設置 ③新木踏切北側に待機場所設置検討(生産緑地のため困難)	"	①学校 ②道路課 ③道路課	①継続 ②平成27年度対応済 ③検討の結果、生産緑地のため対応が困難。学校による交通安全指導の継続対応。
23	"	3	新木小から豊嶋運輸に向かう道の途中	雨が降ると道いっぱい水たまりができ、通行できなくなる。(緊急に対処してほしい)	排水設備を設置	"	道路課	平成27年度対応済
24	"	4	新木字宮前1538他	草が伸び、見通しが悪いため、草刈をしてほしい。	草刈を地権者に依頼する	"	学校教育課	平成27年7月・8月対応依頼。(新木字1299-1は7月中旬に草刈実施。宮前1538は8月に道路にのびている草(篠)を剪定しているのを確認。)

【対策検討メンバー】我孫子警察署、市道路課、市市民安全課、小学校、教育委員会

【点検3か所→4か所】危険箇所4は新規

番号	学校名	危険箇所	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	点検日	事業主体	対策年度
25	布佐南小学校	2	浅間前踏切り(セブンイレブン下)	遮断機、警報機ともに設置されているが、横断の際には左右の安全確認を怠ってはならない。特にセブンイレブン側(国道356号)からは下り坂となっている。自転車で下りてきた場合、スピードの出し過ぎや踏切手前で一時停止等、十分に注意したい。	①浅間前踏み切り北側の樹木の剪定を地権者に依頼する。 ②道路標識周辺の樹木の剪定	平成27年7月8日	①学校教育課 ②道路課	①平成27年8月対応依頼(8月剪定済) ②平成27年7月対応済
26	"	3	線路緊急用出入口(平和台6丁目)	車止めはあるが、自由に進入できる状態である。線路内に立ち入ることはもちろん、近くの路上での遊び(特にボールや物を投げたり蹴ったりする)もやめたい。線路内に入り込んだボールや物を取りに行くと事故に遭う恐れがある。	安全施設の設置の検討	"	道路課	平成27年8月24日対応済
27	"	6	布佐下道路	道路が狭いにもかかわらず、スピードを出して走行する車がみられる。平行して新しい道路ができ交通量が減ったとはいえ注意が必要である。	路面標示による注意喚起	"	道路課	平成27年7月対応済
28	"	9	バイパス(全般)	交通量が増えてきているので、注意が必要である。更に、道路拡張工事で大型トラックも進入し危険である。	学校による交通安全指導	"	学校	継続

平成27年度 通学路の交通安全対策一覧表

No.4 令和8年3月末時点

番号	学校名	危険箇所	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	点検日	事業主体	対策年度
29	布佐南小学校	11	ハイマート前交差点	信号機が設置されているが、交差点付近に路上駐車 の車両も多くみられる。 また、右折や左折する車両も多い。道路を横断する 際、左右の安全確認を必ず行わせたい。	学校による交通安全指導	平成27年7月8日	学校	継続
30	"	14	南公園入口の 横断歩道	道路がカーブしているため見通しが悪い。 道路を横断する際には、左右の安全確認を怠ってはな らない。 低木の街路樹が伸びてくると、低学年児童の視界を妨 げる高さになるので、非常に危険である。	①ストップマークを8ヶ所に設置 ②路面標示による注意喚起	"	①市民安全課 ②道路課	①平成27年7月から8月対 応済 ②平成27年7月対応済
31	"	15	長丁調整池脇交差点	左折や右折の車両が多く、横断の際には左右の安全 確認を十分行うことが必要である。	ストップマークを8ヶ所に設置	"	市民安全課	平成27年7月から8月対応 済
32	"	16	7丁目バス停付近 交差点	朝夕の交通量が多い。 道路横断には、左右の安全確認が必要である。	①路面標示「速度落とせ」塗り直し ②路面標示による注意喚起	"	①②道路課	①検討の結果、既存路面標 示がまだ見えることから塗り 直しは見送り(平成27年7 月) ②平成27年7月対応済
33	"	20	交差点(信号機なし) 佐々木ファミリー歯科 付近	見通しが悪く、スピードを出している自動車が多い。	①ストップマークを6ヶ所に設置 ②路面標示「生まれ」塗り直し	"	①市民安全課 ②我孫子警察署	①平成27年7月から8月対 応済 ②平成27年11月対応済
34	"	22	布佐駅南口 西公園付近	我孫子市民図書館布佐分館から布佐駅南口西公園入 り口に横断歩道がない	我孫子市民図書館布佐分館から布佐駅南口 西公園入り口への横断歩道設置の検討	"	我孫子警察署	検討の結果、対応が困難。 学校による交通安全指導の 継続対応。
35	"	23	長丁調整池脇7ー7 付近の交差点	人家の垣根で歩行者、自転車が運転する車から見え づらい。	ストップマークを2ヶ所に設置	"	市民安全課	平成27年7月から8月対応 済

【対策検討メンバー】我孫子警察署、市道路課、市市民安全課、小学校、保護者、教育委員会

【点検9か所→11か所】危険箇所22、23は新規

平成27年度 通学路の交通安全対策(ブロックⅡ)

点検日:平成27年7月3日、7月8日、7月9日(3日間)

実施校:7校

点検数:35か所(当初30ヶ所、当日の点検時に追加の学校あり)

\* 湖北台東小学校は、検討箇所なし

	対策箇所	対策済
我孫子第二小学校	3	3
湖北小学校	1	1
布佐小学校	5	5
湖北台西小学校	9	9
高野山小学校	2	2
新木小学校	4	4
布佐南小学校	11	11
合計	35	35