

番号	学校名	個所番号	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	点検日	事業主体	対策年度
1	我孫子第一小学校	1	栄 踏切近く	歩道が狭い。線路手前の細い道は自転車や自動車が急に来ることがあり危ない。線路の先(栄1番)は盛土工事をしており、児童の登下校に関係がある時には学校にも連絡をいただいている。	自転車・自動車への注意喚起 ①路面標示 ②歩道に「止まれマーク」の表示	R3.6.18	①道路課 ②柏土木事務所	①R3年9月完了 ②R3年7月完了
2	我孫子第一小学校	2	我孫子動物病院(栄19-6)から入った道路付近	住宅街だが人気は少ない。暗い。	パトロールの強化	R3.6.18	市民安全課(地域の方のパトロール)	随時
3	我孫子第一小学校	3	鈴木屋本店前交差点	6号方面から356号に来て左折する自動車がスピードを落とさずに横断歩道へ侵入する時が危ない。R2に議員、市役所、学校、PTAで現場検証し、「横断者あり注意」の看板を立てていただいたが、依然として危ない。	左折車への注意喚起 横断歩道の塗りなおし(3箇所)	R3.6.18	警察	R3年10月完了
4	我孫子第一小学校	4	ローソン前交差点	学校側から左折する自動車と栄側から右折する自動車の優先順位があいまいで危ない。左折車が待つことが多い。	①左折優先。交差点の仕組みを検討。 ②見守り活動、安全教育	R3.6.18	①警察 ②学校	①対策依頼済み ②随時
5	我孫子第一小学校	5	正門から左に出た坂道	坂を速度を下げずに通る自動車・自転車が危ない。道幅が狭い。	自転車・自動車への注意喚起の道路標示「スピード落せ」	R3.6.18	道路課	R3年9月完了
6	我孫子第一小学校	6	正門内道路(フラワーロード)	一般道とつながっており、一般車両が迷い込むことがある。宅急便等の車が止まることもある。	保護者への注意喚起(学校だより、HP)、児童への歩き方指導	R3.6.18	学校	随時
7	我孫子第一小学校	7	南門～若松方面へ向かう坂道	数年前に歩道線を引いて交差点手前にポールを立てていただいたが、車の往来が多くスピードも出ているので危ない。	自動車への注意喚起の道路標示「学童注意」	R3.6.18	道路課	R3年9月完了

番号	学校名	個所番号	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	点検日	事業主体	対策年度
8	我孫子第二小学校	1	我孫子市近隣センター周辺東我孫子1丁目41-33	街灯が少なく夕方でも暗い。人通りも少ない。	街灯の設置をしてほしい⇒増設は難しい 街灯の設置が不可能な場合は、注意喚起敷地内樹木の剪定	R3.6.18	市民活動支援課	R3年8月完了
9	我孫子第二小学校	2	下ヶ戸422付近のスクールゾーン	スクールゾーンの時間帯でも車両が通行したり、速度を出して通行している車両もいる。	速度抑制の表示の強調や、スクールゾーンの時間帯は車両が通らないようにしてほしい ①30キロ制限塗りなおし・定期的なパトロール ②外側線と交差点の塗りなおし	R3.6.18	①警察 ②道路課	①継続 ②R3年9月完了
10	我孫子第二小学校	3	湖北台団地入口交差点から都部方面の国道356号線	歩道が狭く、路上駐車をしており、歩道もデコボコしているので車と接触する危険性が高い。	ガードパイプの設置をしてほしい ガードパイプおよび横断防止柵の設置(設置範囲は要検討)	R3.6.18	柏土木事務所	令和4年4月完了

番号	学校名	個所番号	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	点検日	事業主体	対策年度
11	我孫子第三小学校	1	青山台3丁目24-1前交差点	通りはさほど多くはないが、通る車がスピードを出している。	ゾーン30⇒難しい ①交差点に看板設置 ②道路標示「横断注意」を「児童注意」に変更	R3.6.17	①②道路課	①②R3年9月完了
12	我孫子第三小学校	2	柴崎台3丁目9-19メビウスA棟前の通り	通る車がスピードを出している。	①「横断注意」塗りなおし ②横断歩道の設置 ③交通量をみて移動式オービスの設置の検討	R3.6.17	①道路課 ②③警察	①R3年9月完了 ②R4年12月完了 ③R3年9月完了

番号	学校名	個所番号	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	点検日	事業主体	対策年度
13	布佐小学校	1	国道356号線	車道と歩道の区別がない	道幅を広く、ポール設置や色分けなどの実施 ①歩道の設置(356号線東消防署～布佐小学校入口) ②道路の拡幅(布佐小学校入口から一区画分)	R3.6.17	①柏土木事務所 ②道路課	継続実施
14	布佐小学校	2	京葉銀行前ATM	日が落ちると見通しが悪い	街灯の設置(防犯目的での対策も検討) 日没後に再度検証し、街灯設置の可否を決定	R3.6.17	道路課	①検討結果 街灯設置の必要なし
15	布佐小学校	3	小麦館そば	信号のない交差点	①信号機の設置⇒難しい ②横断歩道の塗りなおし ③ダイヤモンドの変更⇒県へ確認したところ不可	R3.6.17	②警察	②R3年11月完了
16	布佐小学校	4	ファミリーマート及び奥(東側)の交差点	ファミリーマートの交差点にあるポールが折れている 信号のない交差点	①ポール修理⇒済 ②横断歩道の設置⇒近くの交差点に横断歩道があるため不可 ③近くの横断歩道を使って渡るよう指導する。	R3.6.17	①道路課 ②警察 ③学校	①R2年度完了 ③随時

番号	学校名	個所番号	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	点検日	事業主体	対策年度
17	根戸小	1	布施通り(つくし野交番前のスクランブル交差点～とちぎやの前の交差点にかけて)	歩道が狭く、スピードを出して坂を下がる車両あり。	グリーンベルトの設置希望⇒難しい 車両への注意喚起 ①横断歩道の塗りなおし ②外側線の塗りなおし	R3.6.17	①警察 ②道路課	①R4年7月完了 ②R3年6月完了
18	根戸小	2	根戸森	薄暗く、人目につきづらい。	街灯の増設、下校時のパトロールを希望。 街灯の光を遮っている敷地内樹木の剪定	R3.6.17	教育委員会総務課	R3年6月完了

番号	学校名	個所番号	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	点検日	事業主体	対策年度
19	高野山小	1	天王台5丁目16番地(元NEC住宅)と17・18番地の間の道路	住宅地の造成に伴い車の出入りがあることから道幅を広くとってほしい。	道幅を広くし、歩道の設置⇒実施不可 拡幅が不可能な場合は、グリーンベルトの設置⇒継続審査	R3.6.17	警察、道路課	継続審査

	危険箇所	対策完了箇所	対策中・検討中・継続審査
我孫子第一小学校	7	7	0
我孫子第二小学校	3	3	0
我孫子第三小学校	2	2	0
布佐小学校	4	4	0
根戸小学校	2	2	0
高野山小学校	1	0	1
合計	19	18	1