

平成26年度 通学路の交通安全対策一覧表

No. 1

(平成27年6月4日現在)

番号	学校名	危険箇所番号	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	点検日	事業主体	対策年度
1	我孫子第一小学校	7	寿防犯ステーションから南門までの道	道が細い、抜け道として車が通る。	注意喚起として、路面標示(学童注意4ヶ所、スピード落とせ1ヶ所)	平成26年7月2日	道路課	平成26年7月23日
2	〃	11	正門から商工会館前への坂道	坂道が急。保育園への送り迎えの車も多い。	学校による交通安全指導	〃	学校	継続
3	〃	2・15	鈴木屋本店前交差点	右左折車。信号が青で横断歩道を渡っていても、減速、停止しない車が多い。(信号機が音声が出るようにならないか)	・外側線を広げて路面標示 ・ゼブラゾーン等の塗り直し	〃	柏土木事務所	平成26年8月
4	〃	22	寿1-17付近	歩行者や自転車の飛び出しが多い。	電柱に飛び出し注意等の看板を設置	〃	市民安全課	平成26年7月8日

【対策検討メンバー】千葉県柏土木事務所、我孫子警察署、市道路課、市市民安全課、小学校、教育委員会

【点検3ヶ所→4ヶ所】危険箇所22は新規

番号	学校名	危険箇所番号	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	点検日	事業主体	対策年度
5	我孫子第二小学校	1	下ヶ戸	歩道が狭い。	学校による交通安全指導	平成26年7月2日	学校	継続
6	〃	2	下ヶ戸	道路が狭い。見通しが悪い。路側帯もない。車通りが多い。	①路面標示(学童注意4ヶ所、スピード落とせ2ヶ所) ②必要に応じてカーブミラー設置 ③スクールゾーンの補修	〃	①道路課 ②道路課 ③学校教育課	①平成26年7月25日 ②設置無 ③平成27年6月4日
7	〃	3	下ヶ戸ウェルシア(薬局)出入口	出口から左側が見づらい(車から)。	学校による交通安全指導	〃	学校	継続
8	〃	4	東我孫子(近隣センターこもれび付近)	道路が狭く、見通しが悪い。	4-1 ①左ミラーの角度調整 ②ドット線を入れる	〃	道路課	①平成26年7月4日 ②平成26年7月24日
					4-2 ①ドット線・クロスマークを入れる ②右側通行の指導(下校時)			
9	〃	5	東我孫子(東我孫子駅付近、国道356号線交差点)	交通量が多く、横断歩道を渡っていても、事故が起きそうな時がある。	・ポールコーン3ヶ設置 ・注意喚起看板2ヶ設置	〃	柏土木事務所	平成26年9月4日
10	〃	6	東我孫子(コインランドリー:国道356号線交差点)	交通量が多く、横断歩道を渡っていても、事故が起きそうな時がある。	①ポールコーン2ヶ設置 ②外側線設置 ③交差点内、北東側の歩行者信号機付近に、「右左折時横断者注意」の看板設置	〃	①柏土木事務所 ②柏土木事務所 ③道路課	①平成26年8月 ②平成26年8月 ③平成26年7月14日
11	〃	7	コインランドリーふわふわ(都部)	縁石が幅広く無い。	学校による交通安全指導	〃	学校	継続

【対策検討メンバー】千葉県柏土木事務所、我孫子警察署、市道路課、市市民安全課、小学校、教育委員会

【点検6ヶ所→7ヶ所】危険箇所5・6を分離した

平成26年度 通学路の交通安全対策一覧表

No. 2 (平成27年6月4日現在)

	学校名	危険箇所番号	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	点検日	事業主体	対策年度
12	我孫子第三小学校	1	校門前	校門が一般道と接しているため確認が必要	番号24、1～8の対応を行うことで解決	平成26年7月1日	道路課	平成26年7月19日
13	〃	6	柴崎台2丁目交差点	交通量が多く信号がない	・学校による交通安全指導(くすの木通りにある横断歩道利用) ・教職員等による保護活動	〃	学校	平成26年7月(再指導)
14	〃	14	ワンダーゲージ前交差点	右左折する車に巻き込まれないように確認が必要	南北両方向の電柱に注意喚起の看板を設置	〃	市民安全課	平成26年7月8日
15	〃	16	天王台駅北口入口交差点	交通量が多い	①横断歩道の塗り直し ②歩行者信号機にかかっているケヤキの木の剪定 ③安全管理員等が2名立つ場合は、北西側・南東側となるようにする。	〃	①我孫子警察署 ②道路課 ③学校	①平成26年8月 ②平成26年7月3日 ③平成26年7月(再指導)
16	〃	24	柴崎台3-17-14交差点	住宅内の交差点で視界も悪い	正門から東に向かって、3区画は北側を約100cmの路側帯、南側を約80cmの路側線を引き、北側にグリーンベルトを入れる。	〃	道路課	平成26年7月19日
17	〃	1～8	三小正門前～天王台駅北口手前	グリーンベルトが無い。(反対側は塗装済)	・正門から南側の外側線のあるところは、グリーンベルトを入れる。 ・南側から天王台駅に向かって、外側線を入れる。	〃	道路課	平成26年7月19日

【対策検討メンバー】我孫子警察署、市道路課、市市民安全課、小学校、教育委員会

【点検7ヶ所】

番号	学校名	危険箇所番号	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	点検日	事業主体	対策年度
18	我孫子第四小学校	1	白山3丁目3番9号付近のT字路	児童の通りと朝の通勤車が多い。	・クロスマーク・ドット線を入れる。 ・南東側にも、グリーンラインを入れる。	平成26年7月1日	道路課	平成26年7月22日
19	〃	2	国道356号線の跨線橋の歩道	朝の交通量が多く、信号に気づかない車も多い。	・学校による交通安全指導 ・教職員等による保護活動	〃	学校	継続
20	〃	3	白山2丁目5番付近の上り坂	坂から道路を渡る際、車の交通量が多い。	注意喚起として、路面標示(学童注意2ヶ所)	〃	道路課	平成26年7月22日
21	〃	4	白山2丁目6番24号付近T字路	幼稚園の送りと登校が重なる	①学校による交通安全指導 ②幼稚園への交通安全依頼	〃	①学校 ②学校教育課	①継続 ②平成26年10月17日
22	〃	5	白山中入口T字路(パール歯科)	児童及び車の通行量多く、信号もない。	①横断歩道設置の検討 ②学校による交通安全指導	〃	①我孫子警察署 ②学校	平成26年8月。検討結果設置不可(たまり場確保困難)②継続

【対策検討メンバー】千葉県柏土木事務所、我孫子警察署、市道路課、市市民安全課、小学校、小学校PTA、教育委員会

【点検5ヶ所】

平成26年度 通学路の交通安全対策一覧表

No. 3 (平成27年6月4日現在)

番号	学校名	危険箇所番号	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	点検日	事業主体	対策年度
23	高野山小学校	1	国道356号線から日立研修所への入口(T字路)及び研修所までの市道	日立研修所解体工事のため、車両が頻繁に通過する。	スクールゾーン規制時間内に走行しないよう指導	平成26年6月4日	我孫子警察署	平成26年6月

【対策検討メンバー】我孫子警察署、市道路課、市市民安全課、小学校、教育委員会

【点検1ヶ所】

番号	学校名	危険箇所番号	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	点検日	事業主体	対策年度
24	根戸小学校	14	根戸の森	・樹木が垂れ下がっている。	※点検時、垂れ下がっている樹木なし	平成26年7月2日	①道路課 ②学校教育課 ③学校教育課(学校)	平成26年7月2日
				・道路の車両通行量が多い。(登下校中、通行を控えてもらえないか)	①注意喚起として、路面標示(学童注意3ヶ所、スピード落とせ1ヶ所) ②スクールゾーン塗り直し ③近隣自治会へスクールゾーン規制時間帯の車利用について注意を促す回覧			①平成26年7月22日 ②平成27年6月4日 ③平成26年10月(学校便り掲載)
25	〃	26	スクランブル交差点(つくし野交番前)	信号無視する車が多い。	交番相談員による継続した見守り活動	〃	我孫子警察署	継続
26	〃	34	根戸小学校校門前(給食室前)	ミラーが小さく、左右確認が困難。(道路標識にミラー設置)	給食食材搬出入車両が、市道に出る際に、歩行者及び通行車両を確認できるミラーの設置。(道路標識に現在ついているミラーは撤去)	〃	教育委員会 総務課	平成26年11月20日
27	〃	35	歩道がない坂道(つくし野)	適切な歩道がなく危険。	①学校による交通安全指導 ②通学経路の検討	〃	学校	①継続 ②変更なし

【対策検討メンバー】我孫子警察署、市道路課、市市民安全課、小学校、小学校PTA、教育委員会

【点検4ヶ所】

番号	学校名	危険箇所番号	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	点検日	事業主体	対策年度
35	湖北小学校	1	地図上の①の所	交通量が多い。	①道路幅員確認後、アスファルト舗装、NTT電柱の移設等を行った上で、外側線、路面標示(校門アリ・2ヶ所) ②スクールゾーン路面標示補修	平成26年7月1日	①道路課 ②道路課(①と併せて実施)	①平成26年9月29日(NTT電柱移設無) ②平成26年9月29日
36	〃	9	中里65-3付近	樹木が生い茂り見通しが悪いので剪定等してほしい。	土地所有者を確認し、剪定等の協力依頼を行う。	〃	学校教育課	平成27年5月対応済みであることを確認

【対策検討メンバー】我孫子警察署、市道路課、市市民安全課、小学校、教育委員会

【点検1ヶ所→2ヶ所】危険箇所9は新規

平成26年度 通学路の交通安全対策一覧表

No. 4 (平成27年6月4日現在)

番号	学校名	危険箇所番号	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	点検日	事業主体	対策年度
28	新木小学校	1	新木野1丁目5-21	下校時、下り坂の見通しの悪いT字路。意識が足りないと、止まらずに車道に出てしまう。	①出口付近の路面にストップマークを貼付 ②注意喚起として、路面標示(学童注意2ヶ所) ③坂の途中に、カーブミラーの設置	平成26年6月30日	①市民安全課 ②道路課 ③道路課	①平成26年7月8日 ②平成26年7月4日 ③平成26年7月4日
29	〃	2	新木野1丁目18-1	同上	①歩行者用のミラー設置 ②ミラーに注意喚起の看板「とび出し注意」を設置	〃	①道路課 ②市民安全課	①平成26年7月4日 ②平成26年7月8日
30	〃	3	新木野3丁目4-2(交差点)	車の通りが多い交差点	東西方向に横断旗の設置 国道356号方面からの車両に対し、「学童多し注意」の看板設置	平成26年5月2日	市民安全課	平成26年6月2日
31	〃	4	新木1962、新木駅入口交差点から下新木踏切	交通量が大変多いが、車道、歩道が狭い。擦れ違いがやっとな。踏切は片側通行。	グリーンベルト内にウレタンポール8本設置。道路拡幅は現状不可能。	平成26年6月30日	道路課	平成26年7月4日
32	〃	5	新木2556	南新木と国道356号線をつなぐ、擦れ違いの出来ない抜け道。高い塀で曲がり角ギリギリまで来ないと、人を確認できない。	①カーブミラーの設置検討(現場確認した結果、道路構造上設置不可能) ②ミラー設置された際は、注意喚起「学童注意」の看板設置 ③学校による交通安全指導	〃	①道路課 ②市民安全課 ③学校	平成26年7月3日 ①②の対応が不可の為、③学校による交通安全指導のみ
33	〃	6	新木野3丁目6-2	車の通りが多い交差点	①交差点の歩行者滞留場所4ヶ所にストップマーク貼付 ②南北両方向に向け、電柱に「とび出し注意」の看板設置 ③横断歩道の塗り直し	〃	①市民安全課 ②市民安全課 ③我孫子警察署	①平成26年7月8日 ②平成26年7月8日 ③平成26年8月
34	〃	7	新木1548付近	歩道をもっと広くしてほしい	①通学路変更検討 ②学校による交通安全指導	〃	・学校(通学路変更時、柏土木事務所対応)	①通学路変更なし ②継続

【対策検討メンバー】我孫子警察署、市道路課、市市民安全課、小学校、教育委員会

【点検6ヶ所→7ヶ所】危険箇所7は新規

平成26年度 通学路の交通安全対策(ブロックI:我孫子東地区)

点検日:平成26年6月30日、7月1日、7月2日(3日間)

実施校:8校

点検数:36ヶ所(当初32ヶ所。当日の点検時に追加の学校あり)

平成27年6月4日現在、対策終了数は右記のとおり

* 並木小学校は、検討箇所なし

	対策箇所	対策済
我孫子第一小学校	4	4
我孫子第二小学校	7	7
我孫子第三小学校	6	6
我孫子第四小学校	5	5
湖北小学校	2	2
高野山小学校	1	1
根戸小学校	4	4
新木小学校	7	7
	36	36